



INDICAÇÃO Nº 201 DE 2025

"Que indica reparação de bueiros localizados no final da Avenida Bernardo Guimarães, esquina com Rua Álvaro Trigueiro, Bairro Senhor do Bonfim, nesta urbe."

Indico ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Bonfim, ao Exmo. Sr. Prefeito Marconi Marques Parreiras, que seja feita uma reparação de bueiros localizados no final da Avenida Bernardo Guimarães, esquina com Rua Álvaro Trigueiro, Bairro Senhor do Bonfim, nesta urbe.

JUSTIFICATIVA:

O trecho da Avenida Bernardo Guimarães acima mencionado tem causado muitos transtornos aos pedestres, motoristas e especialmente aos moradores locais, uma vez que, os bueiros existentes no local, não estão conseguindo dar vazão às águas pluviais, por estarem completamente entupidos.

Ademais, as residências locais sofrem com as enxurradas que adentram em suas propriedades no período chuvoso, causando transtornos e prejuízos aos moradores e ainda dificultam que os mesmos transitem a pé, visto que, a Rua fica completamente alagada e as enxurradas descem com muita força.

Sendo assim, e considerando que, ainda estamos no período de seca, solicito que sejam tomadas todas as providências necessárias para garantir que ao se iniciar o período das chuvas, as águas sejam completamente escoadas da maneira correta, sem causar transtornos, prejuízos e até mesmo risco de acidentes a todos.



31 3576-1751



CAMARAMUNICIPALBONFIMMG@GMAIL.COM



AV. JOÃO BATISTA DE PAIVA CAMPOS, 311 B. AMINTAS SALLES - BONFIM, MG. CEP: 35480-000



Visando garantir a mobilidade e principalmente a segurança de todos, se justifica a presente indicação.

Seguem imagens do local para conhecimento e ilustração.



Plenário da Câmara Municipal de Bonfim, 07 de outubro de 2025.


Alex J. Teodoro Silva Viana
Vereador





31 3576-1751



CAMARAMUNICIPALBONFIMMG@GMAIL.COM



AV. JOÃO BATISTA DE PAIVA CAMPOS, 311 B. AMINTAS SALLES - BONFIM, MG. CEP: 35480-000