



INDICAÇÃO Nº 249 DE 2025

“Que indica a manutenção de bueiro localizado na Avenida Bernardo Guimarães, na altura do número 306, no Bairro Senhor do Bonfim, Município de Bonfim.”

Indico ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Bonfim, ao Exmo. Sr. Prefeito Marconi Marques Parreiras, que seja realizada a devida manutenção no bueiro localizado na Avenida Bernardo Guimarães, altura do número 306, Bairro Senhor do Bonfim.

JUSTIFICATIVA:

O bueiro acima mencionado se encontra aberto, sem as grades, causando risco de quedas e lesões a pedestres, bem como, danos a veículos que transitam pelo local. Sendo assim, solicito que sejam instaladas grades no mesmo em caráter de urgência.

Visando garantir maior mobilidade e principalmente segurança a todos se justifica a presente indicação.


Bonfim, 11 de dezembro de 2025


Alex J. Teodoro Viana Silva
Vereador








Reginaldo

